

datējums	celtniecība	1879.-1913.g. (20.gs.sāk.)
	pārbūves	20.gs.2.p. remonts
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris; koks (2.st.) - guļšķautņi statņos, vertikāli šķautņi
sienu materiāls	pamati, cokols	
	sienas	ķieģeļi; K šķautņi
	zemiņi	Koka
jumts	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	ķieģeļi, akmens
	sienas	ķieģeļi; S K šķautņi; V dēji; J ažūrs latojums
	zemiņi	V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3; 1 aploda
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 K
	aprikojums	3 S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	3 (dēju); 5 (?) latu
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN (J virslogs)
	aprikojums	neredz
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 K
skursteņi	sākotnēji	2 M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	M palodzes; dēju dzega; K palodze, apmale
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		7 MET enkuri; JK galerija 2 stāvā pie šķūnišiem
apkārtnes elementi		-

adrese
Dzirnavu 8

kadastrs	62010230038002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	17.06.09

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
Pagalma ēka, kas būvēta uz gruntsgabala robežas un bloķēta ar ielas ēku. Labi iekļaujas apkārtējā apbūvē

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	97%
apjoms -100%; jumta forma -100%; būvgaldniecība - 90 %; apdare -100 %; dekors un detaļas – 100 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Galerijai piemērotu margu atjaunošana.

primārās ricības
-

piezīmes
-