

datējums	celtniecība	20.gs.30.gadi (ķieģ.ar marķ.- 1936.g., Padure)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1,5; izb.bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi, koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	4S
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	SA, labots
	zelmīņi	ķieģelis; S dēji
	mezonīni	ķieģeļi (divu krāsu)
logi	sākotnēji	2 aplodas (mazie WC)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	23 K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	3M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA palodzes; MA starpdzega; dēļu dzega, K griezti aizsegdēļi; ķieģeļu palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		S jumtiņš virs durvīm; K atejas vēdināšanas skurstenis
apkārtnes elementi		pagalmā daļēji bruģis

adrese
Jelgavas 13

kadastrs	62010230046001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
kontekstā ar apkārtējo vidi; arhitektoniski un telpiski labi iekļaujas ielas frontes apbūvē

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	74%
apjoms - 100 %; jumta forma -100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 75 %; dekors un detaļas - 90%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
skārda vietā dakstiņu klāja atjaunošana

primārās ricības
-

piezīmes
-