

datē-jums	celtniecība	18.gs.2.puse ? (koka māja)
	pārbūves	19.gs.4.cet.(mūra fasāde, mainīts jumts); 20.gs.2.p. (atejas piebūve, ēkas koka gals)
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris; statņu ar guļšķautņu aizpildījumu; gals koka
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi, akmens
	sienas	ķieģeļi; koks
	zemiņi	koks
jumts	forma	divslīpju, viens gals ar nošļaupumu (jauns jumts)
	vēst. izbūves	2 V
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi, apakšā skaidas; J viļņ.šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	J A
	sienas	VA; J dēļi
	zemiņi	V dēļi; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 aplodas
	pēc 20.gs.v.	2 K; 12 KN
	aprikojums	2 (19.gs.1.cet.); viru kāši
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	daži fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	3 logu koka apmales (19.gs.1.cet.); MA dzegas, starpdzegas, lizēnas, palodzes; K griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	logu apmales
detaljas		V skārda palodzes virs starpdzegas
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Jelgavas 14</b>

kadastrs	62010220022001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā; pašreizējais ēkas tehniskais stāvoklis un fasāžu arhitektūra uzskatāmi par vidi degradējošiem

zudumi
slēgi; viens ēkas gals

autentiskuma pakāpe	40%
apjoms - 60 %; jumta forma -60 %; būvgaldniecība - 2 %; apdare - 40 %; dekors un detaļas - 40 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
apjoma un fasāžu rekonstrukcija, ievērojot ielas fasādes simetriju; neatbilstošā apšuvuma nomaiņa pagalma fasādē

primārās ricības
avārijas stāvokļa likvidēšana

piezīmes
pilnvērtīga ēkas rekonstrukcijas projekta izstrāde veicama pēc ēkas Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas un tehniskās izpētes