

datē- jums	celtniecība	1991.g., jaunbūve
	pārbūves	-
stāvu skaits		1,5; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	mūris
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	4; 1 mezonīns
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA
	zeldmiņi	J dēji
	mezonīni	J dēji
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	20 K, 12 KN, 5 PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 K (J virslogs); 1 K (JN virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BET bruģis N
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	JK logu un durvju apmales; K lizēnas rustu veidā
detaljas		J MET N restes pagraba logiem
apkārtnes elementi		-

adrese
Jelgavas 17

kadastrs	62010230018001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
ēka labi iekļaujas ielas frontes apbūves līnijā; vēsturiskai videi nepiemērotas jumta izbūves

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
apjoms - %; jumta forma - %; būvgaldniecība - %; apdare - %; dekors un detaļas - %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
jāizveido pakāpiens pie galv.durvīm; jāapmet skursteņi; jumta izbūvju proporciju maiņa, vēlams arī skaita

primārās ricības
nokrāsot būvgaldniecību un koka daļas

piezīmes
domājams, sākotnējs apjoms, bet mainīts fasāžu arhitekt. risinājums – neatbilstošs logailu un durvjaiļu kārtojums, mainīti durvju gabarīti, neatbilstošs jumta izbūvju risinājums; paaugstināts ēkas dzegas un logailu palodzes augstums