

datējums	celtniecība	19.gs.1.cet. (iespējams, pirms 1813.g.)
	pārbūves	19.gs.2.p.(jumts); 20.gs.2.p.
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	kieģeļi
	zeldmiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	S +VA, virsū JA
	sienas	S +VA, labots
	zeldmiņi	VA, labots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	19 KN; 2 K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	daži slēgu viru kāši
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN; 1 akmens +BET
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 MA
	pēc 20.gs.v.	2 M
dekors	sākotnējs	MA palodzes, starpdzega
	vēsturisks	dēļu dzega, labota
	pēc 20.gs.v.	dēļu dzegas; K griezti aizsegdēji
detalās		JMET stieņi pie skatlogiem; JK izbūve noejai pagrabā
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis

adrese
Jelgavas 19

kadastrs	62010230019001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā

zudumi
Galvenajā fasādē bijušas durvis; slēgi; mainīti V vitrīnu un durvju gabarīti un pazeminātas ailu pārsedes; V piebūve pagalma pusē

autentiskuma pakāpe	54%
apjoms - 80 %; jumta forma -70 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas - 50%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
logu, durvju nomaiņa; skursteņu apmešana; jaunās izbūves likvidēšana

primārās ricības
notekas ielas pusē

piezīmes
-