

datējums	celtniecība	1797.-1813.g., vai līdz 1829.g.
	pārbūves	20.gs.sāk. (līdz 1913.g., Pasta ielas korpus); 20.gs.1.p. (jumta ierāvums); 1961.g. kapit. remonts, domājams, apmet Pasta ielas ēku; 20.gs.2.p.(pagalma piebūves)
stāvu skaits		3; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi, koks
jumts	forma	Mansards; divslīpju (Pasta ielas korpus)
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	5
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	nav rezams; JA (Pasta ielas korp.)
	sienas	VA, labots; JA (Pasta ielas korp.)
	zeldmiņi	V dēji, J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	19
	pēc 20.gs.v.	32 K, 47 KN, 2 PL
	aprīkojums	19 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	6 K, 2 K (durvju)
	aprīkojums	1V
ārdurvis	sākotnējas	1 (virslugu neredz)
	vēsturiskas	1 (19.gs.2.cet.,V virslogs)
	pēc 20.gs.v.	5 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M
	pēc 20.gs.v.	6 M, 1 MA
dekors	sākotnējs	K dzegas (no viena dēja)
	vēsturisks	dēju dzegas; K griezti aizsegdēji, MA starpdzegas, dzegas; M palodzes
	pēc 20.gs.v.	MA palodzes; K apmales (jumta izbūvēs)
detaljas		K skurstenis atejai; 6 MET enkuri; JKN jumtiņš virs durvīm; J MET dekoratīvas teknes un notekas
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis

adrese
Jelgavas 2

kadastrs	62010220085001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
Vēsturiski, telpiski un arhitektoniski nozīmīga ēka, kas organiski iekļaujas vēsturiskajā vidē un fokusējas vēsturiski nozīmīgos skata punktos

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	54%
apjoms -55%; jumta forma -80%; būvgaldniecība - 35 %; apdare - 30 %; dekors un detaļas - 70%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; J jumta izbūvju nojaukšana

primārās ricības
jumta seguma remonts; fasāžu remonts

piezīmes
18.gs.(koka); ēka vairākas reizes būtiski pārbūvēta; Pasta ielas fas. durvis pagarinātas, virslogs no citām durvīm; 1930. gados Pasta ielas fasādē nav virsloga; 3 logus un 2 durvis neredz; durvju kompl. - viet. noz. mākslas pieminekļis (19.gs.1.p.)