

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.) ielas daļa
	pārbūves	20.gs.sāk. (galv.fas.apdare, pagarināta); 20.gs.2.p. - piebūve
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju; ielas pusē mansards; piebūve – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V+J māla dakstiņi; skārds piebūvei
sienu apdare	pamati, cokols	VA (virsū JA); akmens, ķieģeļi
	sienas	VA (virsū JA); ķieģeļi
	zemiņi	VA; JA; ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	13
	pēc 20.gs.v.	10 KN
	aprīkojums	13V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 K
	aprīkojums	viru kāši un fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (J? Virlogs, 20.gs.s.)
	pēc 20.gs.v.	2 KN, 1 K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN; 1 K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	K dzegas (varbūt vecākas); dēļu dzegas; kokā griezti aizsegdēji
	vēsturisks	ķieģeļu dzegas, starpdzega, palodzes; MA starpdzega, palodzes, sandriks, logailu apmales; A "spogulis"
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		20.gs. K lievenis; V ķieģelis ar iničiāli un datējumu; 2 MET enkuri; 2 VMET vārtu viru kāši abās galv.fas.pusēs; MET detaļas no zvana; MET karogkāta turētājs; MET reste
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis.

adrese
Jelgavas 3

kadastrs	62010220084001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
vēsturiski - ielas frontes apbūves sastāvdaļa; pašreiz individuāli stāvoša kvalitatīva vēsturiska ēka

zudumi
slēgi; varbūt bijis balkons; aizmūrēts logs; zudis galvenās fasādes apmetuma atšķirīgais fakturējums

autentiskuma pakāpe	77%
apjoms -90%; jumta forma -100%; būvgaldniecība - 50 %; apdare - 60 %; dekors un detaļas - 85%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
20.gs.2.p.piebūves likvidēšana

primārās ricības
-

piezīmes
Visās fasādēs, izņemot galveno, mainīts ailojums; varbūt mansarda jumts vecāks par mūra ēku (koka ēka kartēs pēc 1813.g.); fasādes pret Mucenieku ielu viena daļa S bijis pretugunsmūris; 3 logus neredz,