

datējums	celtniecība	1879.-1913.g.(19.gs.b.;sāk.,iesp.,palīgēka)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koka
	zelmīņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi (apakšā skaidas)
sienu apdare	pamati, cokols	SA, daļēji zudis un labots
	sienas	J dēji
	zelmīņi	J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	8 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K (JN virslogs); 1 K; 1 KN (J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 MA
	pēc 20.gs.v.	1 M
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; K griezts aizsegdēlis
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēji; dēļu dzega ; KN palodzes; koka apmales
detalās		MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis

adrese
<b>Jelgavas 4</b>

kadastrs	62010220086001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
apkārtējā vidē iekļaujas apmierinoši, veidojot ielas frontes apbūves līniju, tomēr vizuāli jūtama mēroga atšķirība

zudumi
?

autentiskuma pakāpe	48%
apjoms -95%; jumta forma -95%; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 0 %; dekors un detaļas - 50%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
domājams, sākotnēji ēka nav bijusi apšūta; jāmaina apšuvuma dēļu platums, koka apmaļu profilējums; atbilstoša dzega pagalma fasādē

primārās ricības
jumta seguma remonts

piezīmes
pagalma pusē bijusi pieslēgta ēka vai piebūve, šobrīd tās vietā malkas šķūnis