

datējums	celtniecība	1907.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1MET N
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums
	sienas	1.st. SA; 2.st. ķieģeļi 2 krāsās
	zeldmiņi	ķieģelis
	mezonīni	ķieģeļi
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1KN; 54K
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K – virslogs; 1KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	5M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	A rusti; cokols ar fakturētu apmetumu; M starpdz. Un palodzes; ķieģeļu dzega, palodzes; M un A lizēnas.
	vēsturisks	1 MET karogkāta turētājs
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		3S skārda dekori Baznīcas ielas zeldmiņī
apkārtnes elementi		-

adrese
Kaļķu 2

kadastrs	62010060013001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka bez novietojumu uzsveroša akcenta. Vēsturiski nozīmīga ielas frontes un 20.gs.sākumam raksturīgas ķieģeļu arhitektūras kvartāla apbūves sastāvdaļa

zudumi
pagalmā fragmentāri dzega un starpdzega; palodžu profilējums pagalmā; koka piebūve pagalmā 2.st. augstumā (veranda); sākotnēja sēta ar vārtiem pret Baznīcas ielul īpašnieka vārds pie gadskaitļa L.Korth; domājams,

autentiskuma pakāpe	72%
apjoms - 100 %; jumta forma - 90 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas - 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot logu spraišļojumu, kur trūkst; pagalmā likvidēt J jumta izbūvi un atjaunot jumta formu; likvidēt MET ventilācijas izvadus

primārās ricības
konstruktīvo bojājumu novēršana

piezīmes
-