

datējums	celtniecība	19.gs.3.cet.(līdz 1870to g.sāk.)
	pārbūves	20.gs.2.p.
stāvu skaits		2, pagalmā 3; izbūvēts jumts; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	Ķieģeļi, akmens
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA, labots
	zeldmiņi	SA, labots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	5; 1 aploda (pagalmā)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	23K;11KN
	aprikojums	5S
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 1KN
	aprikojums	1S
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 MET ar flīzēm N
skursteņi	sākotnēji	3M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1MN
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; MA starpdzega, sandriki, palodzes, pilastri; A logu, durvju apmales, frontona dekors
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		jumtiņš virs durvīm (S MET konstrukc., skārds jauns, atbilstošs)
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Kaļķu 3</b>

kadastrs	62010060022001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves daļa. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi.

zudumi
starpdzegas fragmenti; mainīta loga vieta gala fasādē.; likvidēta S durvju aila un jumtiņš galv. fasādē (pašreiz logs);karoga kronšteins zeldmiņī ; S durvju rokturis,

autentiskuma pakāpe	75%
apjoms - 95 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 20 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas - 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt logus pēc S analoga; nomainīt pagalma durvis; J kāpņu nomaiņa pret lietiem betona pakāpieniem; jumta seguma nomaiņa

primārās ricības
-

piezīmes
vēlams demontēt pamatus ēkas galā; iespējams, pagalma fasādes centrālā daļā zudis balkons vai veranda (? vēsturiskajos plānos piebūve netiek attēlota)