

datējums	celtniecība	20.gs.s.(?)
	pārbūves	21.gs.sāk.(piebūve)
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi; 2 mezonīni - koka
jumts	forma	divslīpju; J konstrukcija
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	ķieģeļi šuvoti
	zeldmiņi	ķieģeļi
	mezonīni	J dēļi
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	11K; 7KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 (J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	granīta pakāpiens
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	ķieģeļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	A logu apmales neatbilstošas
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Kaļķu 8

kadastrs	62010060018001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
Vēsturiski - pagalma ēka. Ielas frontē nav uztverama. Bez apbūves gar ielas līniju, veidojas haotisks apbūves iespaids

zudumi
?

autentiskuma pakāpe	54%
apjoms - 60 %; jumta forma - 50 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 90 %	

ričība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās ričības
-

piezīmes
1870.g. kartē šajā vietā koka palīgēka; 1920./30.g. kartē pie ielas dzīvojamā ēka – pašreiz zudusi; iespējams, sākotnēji ēkai bijuši koka zeldmiņi