

datējums	celtniecība	1839 – 1870.gadi (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2; pagrabs; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1 jumta logs
	materiāls	V, J māla dakstiņi, J viļņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	J,S un VA
	sienas	S un V A, ar labojumiem
	zeldmiņi	J, VA; dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1 (2. stāvā)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	23 KN; 3 K
	aprīkojums	1 S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN (virslogi)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 B pakāpiens
	pēc 20.gs.v.	1 K, 1 BN pakāpiens
skursteņi	sākotnēji	?
	vēsturiski	5 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA palodzes, starpdzega; dēļu dzega
	vēsturisks	K griezti aizsegdēļi;
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		MET karogkāta turētājs; galerija un vajējas kāpnes – konstrukcija vēsturiska.
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Kalna 1</b>

kadastrs	62010220070001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
stūra ēka bez arhitektoniska vai telpiska akcenta; kontekstā ar apkārtni; atrodas vēsturiski nozīmīgos skatu punktos vairāku ielu krustojumā, iekadrē simbolisko skatu uz Rumbas ielas sākumu.

zudumi
zuduši slēgi; galerijas oriģinālās margas; mainīta logailas vieta

autentiskuma pakāpe	76%
apjoms -90%; jumta forma -100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas - 95%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo logu nomaiņa pret sākotnējiem analogiem logiem; durvju nomaiņa

primārās ricības
zeldmiņa koka konstrukciju remonts

piezīmes