

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2, pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	-
jumts	forma	četrslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	4 (analogas sākotnējām)
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA
	zeldmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	26; 4 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4K; 1KN
	aprīkojums	26S
slēgi	sākotnēji	10
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	10S
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 K; 3 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1B (ar 1 granīta pakāpienu)
	pēc 20.gs.v.	1BN (ar 1S granīta pak.); 1 KN
skursteņi	sākotnēji	1 MA (apmetums daļēji zudis)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 M
dekors	sākotnējs	MA starpdzegas, palodzes, sandriki; dēļu dzegas; K griezti aizsegdēji
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		-
apkārtnes elementi		ēkas stūrī granīta stabiņš; pagalmā bijis bruģis

adrese
Kalna 10

kadastrs	62010220052001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
stūra ēka bez arhitektoniska vai telpiska akcenta, kas vizuāli ļoti labi iekļaujas ielas apbūves līnijā; kontekstā ar apkārtnējo vidi

zudumi
galv. fas. ārdurvju vietā sekundāri izveidots logs; slēgi (daži vai viens).

autentiskuma pakāpe	93%
apjoms -100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 85 %; apdare 85 %; dekors un detaļas – 95 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
durvju nomaiņa; sekundārās durvju ailas gala fasādē likvidēšana

primārās ricības
novērst stūra sēšanas

piezīmes
krāsots "aklais" logs 2.st.; pagalma un gala fasādēs mainīts ailojums.