

datē-jums	celtniecība	1797.-1813.g.(dom., koka uz mūra cokola)
	pārbūves	1839. - 1870to g.sāk. (~19.gs.v.-mūra ēka); 20.gs.2.p.
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	3
	jaunas izbūves	1 jumta logs
	materiāls	māla dakst.; J viļņ.šif.,apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	SA; VA
	sienas	VA
	zemiņi	V dēji, J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	16 (19.gs.b.); 1 (20.gs.1.p.?)
	pēc 20.gs.v.	2KN, 6K
	aprīkojums	17 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	7
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	7V; fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (19.gs.v., V virslogs); 1
	pēc 20.gs.v.	2KN (1J virslogs)
	aprīkojums	2V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 2BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 MA
	pēc 20.gs.v.	1MN
dekors	sākotnējs	K dzega - iesp., izmantota no vecākās ēkas
	vēsturisks	MA palodzes; dēļu dzega galvenajā fasādē; K apmales
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		J MET margas kāpnēm; V(? varbūt S) MET reste pagraba logam; JK lievenis
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 14

kadastrs	62010220030001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	2 (Nr 6354)
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas vēsturiskajā vidē; ielas frontes apbūves ēka, saglabājusies vienīgā kvartāla robežās, neskaitot stūra ēku ; vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga Kalna ielas apbūves ēka

zudumi
slēgi; durvju rokturis; metālkaluma V margas

autentiskuma pakāpe	79%
apjoms - 80%; jumta forma -80 %; būvgaldniecība - 60 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas -95%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
ēka ar samērā augstu autentiskuma pakāpi, kurai nepieciešams komplekss remonts; likvidēt jumta logu; pārmūrēt vēsturiskajam atbilstošu skursteni

primārās ricības
jumta un tekņu remonts; logu remonts; pagalma piebūves rekonstrukcija

piezīmes
1 pagraba logu neredz; 3 logus aiz slēģiem neredz; 1 logs aizklāts; atsevišķiem logiem bez ārējiem slēģiem ir arī iekšējie; stipri nolaista ēka; vietējas nozīmes mākslas piem. - durvju vērtnes (19.gs.); ēkas un būvdetaļu datējuma precizēšanai nepieciešama veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti