

datējums	celtniecība	19.gs.b.(pašreiz.apjoms), historisms
	pārbūves	20.gs.20.,30.g. (piebūve gar ielu); 20.gs.2.p. (pašreizējās kāpņu telpas)
stāvu skaits		3
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	korpusam pret Kalna ielu – četrslīpju; piebūvēm – divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA
	zemiņi	SA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	27 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	39K, 32KN
	aprikojums	27S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	9 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	9 MN
dekors	sākotnējs	MA strapdzegas, dzegas, palodzes, sandriki, pilastri, atika; A logu apmales
	vēsturisks	MA strapdzegas, dzegas, palodzes, sandriki, pilastri; A logu apmales; K griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		SM tornītis ēkas stūrī; 4 VMET enkuri
apkārtnes elementi		pagalmā daļēji bruģis

adrese
Kalna 17

kadastrs	62010220055001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
ēka ar akcentētu stūra novietojumu; kontekstā ar akāretējo apbūvi

zudumi
daļēji aizmūrētas cokolst. logailas; durvis Kalna ielas fasādē; jumtiņš ar dekorat. skārdā grieztu malu un MET konsolēm; slēgi cokolstāvā

autentiskuma pakāpe	76%
Apjoms - 100%; jumta forma –100%; būvgaldniecība – 10%; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus un durvis

primārās ricības
-

piezīmes
1870to g.sāk. kartē atzīmēta mūra ēka (iesp., vienkārtīgs apjoms, kura konstrukcijas saglabājušās esošajā apjomā); pēc VKPAI PDC materiāliem ēkas celtniecība – 1860.-1879.g.; ēkas būvvestures precizēšanai nepieciešams veikt arhitektoniski