

datējums	celtniecība	1866.g.; historisms
	pārbūves	20.gs.20.,30.gadi (piebūve pagalmā)
stāvu skaits		2; pagalmā 3
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	-
jumts	forma	četrslīpju; trīsslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds, J viļņots šiferis piebūvei
sienu apdare	pamati, cokols	dekorat.akmens mūris ar ķieģeļu ielaid.
	sienas	šuvoti ķieģeļi
	zeldmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	28; 34 (ar V vai J apakšējām vērtnēm)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	19K
	aprikojums	62S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	2 (2S virslogi)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4KN
	aprikojums	1S viras; 1
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	K pakāpiens pie pagalma durv.(izpuvis)
	pēc 20.gs.v.	1K
skursteņi	sākotnēji	3M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	ķieģeļu starpdzegas, dzegas.; dekorat.logu apmales rustu veidā
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		SM lievenis; lievenī S vai V flīzes; J jumtiņš virs pagraba ieejas pag. fasādē; māla – ķieģeļu klons pie pagalma durvīm
apkārtnes elementi		pils parka malā.

adrese
Kalna 19

kadastrs	62010220042001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
atrauta no būvlaides un, kopumā no ielas apbūves, stilistiski atšķirīga celtne, kas labi iederas konkrētajā vietā tieši ar arhitektonisko un telpisko risinājumu

zudumi
aizmūrēti vairāki logi un durvis, pārveidota ieeja cokolstāvā; sekundāra koka piebūve pret Rumbas ielu;

autentiskuma pakāpe	83%
Apjoms - 95%; jumta forma –100%; būvgaldniecība - 40%; apdare -90 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
piebūves (vēsturiski, domājams, bijis vaļējs lievenis) koka daļas rekonstrukcija par vaļēju lieveni vai ēkas stilistikai atbilstošu verandu

primārās ricības
-

piezīmes
5 logiem S grezni stiklotas augšējās vērtnes; iespējams, visus skursteņus neredz