

datējums	celtniecība	1879.-1913.g.(20.gs.sākums)
	pārbūves	20.gs.1.pusē (pēc 1913.g.) piebūve
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	-
jumts	forma	četrslīpju
	vēst. izbūves	1S remontēta; 1S
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA, praktiski zudis; JA
	sienas	SA+VA, stipri laboti
	zeldmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	5
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	1 K; 8 KN
	aprikojums	4S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1aploda
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN +1KN (J virslogs)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN, 1 B bruģis
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4MA, 2MAN
	pēc 20.gs.v.	1MET vādināšanai
dekors	sākotnējs	MA starpdzegas, dzega
	vēsturisks	K griezti siju gali
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		2S koka jumtņi virs durvīm un 1 kopija; 2S MET restes
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 25

kadastrs	62010220013003
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka; arhitektoniski un telpiski piemērota apkārtnējam apbūvei

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	63%
Apjoms - 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 15%; apdare - 50 %; dekors un detaļas – 50 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
logu un durvju nomaīņa

primārās ricības
nomainīt cementa javas apmetumu; mūra sienu žāvēšana (jāpārbauda hidroizolācijas esamība)

piezīmes