

datē- jums	celtniecība	19.gs.4.cet. (pēc 1879.g.)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris, 2.st.pagalma pusē koks (guļšķautņi statņos)
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi, koks (gals, pagalma fas.2.st.)
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA, ļoti labots
	sienas	SA, labots; guļšķautņi
	zeldmiņi	S dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN, 9 K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4 KN (1J virslogs); 4 K(1J virslogs)
	aprīkojums	1
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 K, 1 N terraco
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA starpdzega, dzega, profilētas palodzes; dēļu dzega
	vēsturisks	K griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	k apmales logiem
detaljas		Atikā bijusi krāsota reklāma. JK galerija un kāpnes; J jumtiņš uz MET konsolēm
apkārtnes elementi		pagalmā bijis bruģis

adrese
<b>Kalna 2</b>

kadastrs	62010220057002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	5/4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves daļa. Labi iekļaujas apkārtējā apbūvē un, kopā ar galveno ēku Kalna ielā 2, fokusējas Jelgavas ielas perspektīvajā skatu punktā

zudumi
Funkcija; sākotnējās kāpnes uz galeriju un galerija; slēgi

autentiskuma pakāpe	64%
apjoms - 90 %; jumta forma -100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas - 80%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
trīsvērtņu loga likvidēšana zeldmiņi; atbilst.logu un durvju nomaiņa; M palodžu profila atjaunošana; durvju likvidēšana gala fas.; jāsakārto šķūnišu daļa 2.st.

primārās ricības
ēkas avārijas stāvokļa likvidēšana

piezīmes
sākotnēja saimniecības ēka ar veikaliem ielas pusē