

datējums	celtniecība	1813. - 1829.g.
	pārbūves	19.gs.2.puse (galv.fasāde)
stāvu skaits		1; pagrabs
Konstrukcija		koks – guļbūve piebūve -? (bijusi koka)
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	Koks
	zelmiņi	Koks
jumts	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi, skārds
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA, V un J dēļi; guļšķautņi
	zelmiņi	JA, V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 K, 3 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN; 1MET+BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 MN (vēsturiski bijis apmests)
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	K lizēnas (labotas), zelmiņa dekors – tornīši, dēļu dzegas
	pēc 20.gs.v.	Dēļu dzegas neatbilstošas; K starpdzega, logu un durvju apmales
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 4

kadastrs	62010220095001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
Kontekstā ar apkārtējo vidi. Mēroga ziņā neliela ielas frontes apbūves ēka ar arhitektoniski izteiksmīgu fasādi.

zudumi
durvis galv. fas. un 2 logi cokola līmenī; mainīti 1.st. logailu gabarīti; slēgi, MET jumtiņš virs durvīm; koka kāpnes

autentiskuma pakāpe	48%
apjoms - 90 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 25 %; dekors un detaļas - 25%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atbilstošu logu un durvju nomaiņa; kāpņu nomaiņa; MET ārējo kāpņu un zelmiņa durvju likvidēšana; apmetuma faktūras maiņa; apmetuma krāsošana; atbilstoša dzega

primārās ricības
-

piezīmes
ēkas galā pret pagalmu vēsturiski bijusi piebūvēta saimniecības ēka