

datējums	celtniecība	1970.gadi, jaunbūve
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	bloki
	zeldmiņi	-
jumts	forma	četrslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	5
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA
	zeldmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	12 (laboti)
	pēc 20.gs.v.	10 KN; 1 PL
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 METN; 4 KN (3J virslogi)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6 MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis; profilētas koka logailu, durvju apmales; dēļu dzegas neatbilstošas
detaljas		20.gs.1.p.MET karoga turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Kalna 5</b>

kadastrs	62010220038001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	2

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, arhitektoniski un telpiski piemērota ielas apbūvei

zudumi
koka ēka

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
Apjoms - %; jumta forma - %; būvgaldniecība – 30 %; apdare - %; dekors un detaļas – %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Jāizveido profilēta koka dzega; jākrāso durvis; pagalma vai jumta izbūvju likvidēšana (neatbilstošas proporcijas); elektrības sadales skapi vēlams pārvietot ēkas galā vai pagalmā.

primārās ricības
-

piezīmes
jaunbūve 18.gs. koka ēkas gabarītos, novirzīta no sākotnējās vietas, sākotnējie pagrabi aizbērti.