

datējums	celtniecība	20.gs.90.gadi, jaunbūve
	pārbūves	-
stāvu skaits		1, izbūvēts jumts
Konstrukcija		Mūris; statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	B bloki
	sienas	mūris, koks (ielas pusē)
	zeldmiņi	mūris
jumts	forma	četrslīpju, pagalmā divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	J māla dakstiņi, J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	guļšķautņi, JA
	zeldmiņi	JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	17KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	14 K
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K apmales logiem un durvīm; K lizēnas ar rustiem; dēļu dzegas, K griezti aizsegdēji
detaljas		MET jumtiņš virs durvīm
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 9

kadastrs	62010220067001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	2

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas apkārtējā vidē, arhitektoniski un telpiski piemērota ielas apbūvei

zudumi
zeldmiņi pret pagalmu bijis vertikāls dēļu apšuvums; mainīts ailojums sānu fasādē pret ēku Nr.7

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
apjoms - %; jumta forma – %; būvgaldniecība - %; apdare - %; dekors un detaļas – %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
jāmaina galv.fasādes jumta izbūves proporcijas atbilstoši vēsturiskajai izbūvei

primārās ricības
-

piezīmes
-