

datē- jums	celtniecība	1982.g., jaunbūve (pēc ugunsgrēka)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2, pagrabs, izbūv.jumts (varbūt daļēji)
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	mūris (gāzbet.bloki)
	zeldmiņi	mūris (gāzbet.bloki)
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	5 jumta logi
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA
	zeldmiņi	JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	21K, 9KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	5 KN
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4KN (4J virslogi), 2K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2B, 1BN, 1 B pakāpiens
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	A rusti; K apmales un palodzes
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Pasta 1</b>

kadastrs	62010220081001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
stūra ēka bez izteikta uzsvara uz novietojumu, izņemot stūra noslīpinājumu; uztverama kā ielas frontes apbūves ēka, kas apmierinoši iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
stūra nošļaupumā bijušas V durvis un profilēts pakāpiens; esošo durvju konstrukcija neatbilst V durvīm; stūra ierāvuma proporcija neatbilstoša V; mainīta vertikālā dimensija – ēka paaugstināta

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
Apjoms - %; jumta forma – %; būvgaldniecība - %; apdare - %; dekors un detaļas – %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo logu nomaiņa; apkures MET skursteņa 2.st. logā likvidācija; jumta logu likvidācija

primārās ricības
būvgaldniecības remonts

piezīmes
Jaunbūve; ēka atjaunota bez pagalma piebūvēm; zem apmetuma nolasāms mūra materiāla – bloku raksts