

datējums	celtniecība	18.gs.2.p.
	pārbūves	1839. - 1870to g.sāk. (piebūve); 1992.g. restaurēta, izbūvēts mezonīns
stāvu skaits		1,5; pret upi 2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu; pagalma fasāde apmūrēta; piebūve – mūris (vai apmūrēta)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelis
	sienas	Koks; piebūvē un pagalma fasādē mūris + koks
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	mezonīns; jumta logs pagalma pusē
	materiāls	J māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	Akmens; JA
	sienas	guļšķautņi; JA (pag.fasādē, piebūvē)
	zeldmiņi	J dēļi
	mezonīni	guļšķautņi; J dēļi (zeldmiņi)
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	26K (no tiem 7 PL iekšējās vērtnes)
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1S
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4KN (2 J virslogi), 1PL
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 B bruģa N
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1M
dekors	sākotnējs	1K loga apmale
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales, rustotas lizēnas; K griezti aizsargdēļi; dēļu starpdzegas
detaljas		J metālkaluma margas kāpnēm
apkārtnes elementi		Aleksūpītes krastā

adrese
Pasta 5

kadastrs	62010220046001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
ielas frontes apbūves ēka, kas arhitektoniski un telpiski labi iekļaujas apkārtējā vidē; veido Aleksūpītes krasta apbūvi

zudumi
Slēģi; VK piebūve pagalma fasādei

autentiskuma pakāpe	42%
apjoms - 80 %; jumta forma – 80 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 40%; dekors un detaļas – 5 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt skārda jumta segumu pret dakstiņiem; neatbilstošo durvju nomaiņa; jāatjauno autentiskas dzegas; kāpņu nomaiņa galv.fasādē

primārās ricības
ēkas galvenās fasādes konstrukciju remonts

piezīmes
1 logu pret upi neredz