

datē-jums	celtniecība	1839.-1870.g.sāk., saimniecības ēka
	pārbūves	20.gs.beigās – rekonstrukcija
stāvu skaits		2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	pildrežģis
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, daļēji zudis
	sienas	VA, vietām zudis
	zemiņi	J un VA, vienā zemiņī apmet.praktiski zudis
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	7K, 4 aplodas
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 aploda
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4K, 1KN
	aprīkojums	1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	MA starpdzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsargdēļi
detaljas		8 S MET enkuri; 18 V vai S MET enkuri
apkārtnes elementi		Alekšupītes krastā

adrese
<b>Pasta 5A</b>

kadastrs	62010220046002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka, kas veido Alekšupītes krasta apbūvi; arhitektoniski un telpiski ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
gala fasādē aizmūrēta liela aila; bijis bruģēts pagalmis

autentiskuma pakāpe	68%
Apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 70%; dekors un detaļas – NAV %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās ricības
pamatu stiprināšana Alekšupītes krastā

piezīmes
kvalitatīva vēsturiskā apjoma un fasāžu rekonstrukcija