

| | | |
|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| datējums | celtniecība | 1828.g.būvēta kā valsts kase |
| | pārbūves | 1839.-1870to g.sāk. (paplašināta); 1973.g.- rekonstrukcija (pārplānošana); 2000.g.-mansarda jumts |
| stāvu skaits | | 1 |
| Konstrukcija | | mūris |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmens |
| | sienas | kieģeļi |
| | zeldmiņi | gāzbetons |
| jumts | forma | nepilns mansards ar pusšļauptiem galiem |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | J māla dakstiņi |
| sienu apdare | pamati, cokols | VA, stipri labots |
| | sienas | VA |
| | zeldmiņi | gāzbetons |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 10 |
| | pēc 20.gs.v. | 2K |
| | aprikojums | 10 (20.gs.s.) |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprikojums | - |
| ārdurvis | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | 1 aploda |
| | pēc 20.gs.v. | 1KN (J virslogs) |
| | aprikojums | - |
| kāpnes | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 1BN |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| dekors | sākotnējs | - |
| | vēsturisks | MA dzegas, logailu apdare |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| detaljas | | V MET karogkāta turētājs; 3 VB notekūdeņu novadītāji |
| apkārtnes elementi | | parkā |

| |
|---------------|
| adrese |
| Pils 1 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 62010220088001 |
| reģistrators | Zanda Bikše / Daiga Lēvalde |
| datums | 19.05.09 |

| | |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 4 |
| tehniskais novērtējums | 7 |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| novērtējums pilsētvidē |
| Telpiski ēka labi iekļaujas apkārtējā vidē, arhitektoniski nepiemērots jumta risinājums |

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| zudumi |
| durvju vieta galv.fasādē; četrslīpju jumts (no 1839.-1870.g. Pārbūves) |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| autentiskuma pakāpe | 64% |
| Apjoms - 50 %; jumta forma – 0 %; būvgaldniecība - 85 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – 95 % | |

| |
|-----------------------------------------|
| ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai |
| vēsturiskās jumta formas atjaunošana |

| |
|------------------|
| primārās ricības |
| - |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| piezīmes |
| praktiski visi logi aizsegti; saglabājušies sākotnējās ēkas plāna un fasādes rasējumi (1828.g.) |