

datējums	celtniecība	1735.g.
	pārbūves	1960. - 1962.g.
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	akmens, ķieģeļi
	zelmīņi	akmens, ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	S ?, V, J A
	zelmīņi	S ?, V, J A
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	9K; 5 KN (2 zelmīņos kā vēsturiski ?)
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B+ķieģeļi N
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 MA
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	dēļa dzega; MA palodzes; vējdēļi ar kokā grieztiem galiem
detalās		-
apkārtnes elementi		Ventas krastā; ēkas galā un pagalmā bruģis

adrese
Pils 4

kadastrs	62010220124001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.07.09

arhitektoniskā vērtība	2, Nr.6357
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
Arhitektoniski un telpiski kontekstā ar apkārtējo vidi. Vēsturiski nozīmīga un Kuldīgu simbolizējoša ēka

zudumi
slēģi; maza piebūve pagalmā

autentiskuma pakāpe	47%
apjoms - 95 %; jumta forma – 90 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 50%; dekors un detaļas – 0 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
likvidēt jumta izbūvi, to aizstājot ar izmēros vēsturiskajai atbilstošu

primārās ricības
jumta seguma remonts

piezīmes
sākotnēji logiem un durvīm bijušas horizontālas pārsedes