

datējums	celtniecība	1937.g., tautiskais romantisms
	pārbūves	20.gs.b.bijis kapitālais remonts
stāvu skaits		1; 2 pret Ventu
Konstrukcija		koka karkass
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomītakmens
	sienas	Koks
	zelmīņi	-
jumts	forma	četrslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	niedres
sienu apdare	pamati, cokols	neapmests dolomītakmens
	sienas	S un J profilēti dēļi
	zelmīņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	?
	vēsturiski	?
	pēc 20.gs.v.	?
	aprīkojums	?
slēgi	sākotnēji	3 (stipri laboti, iespējams, nav S)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	3 SMET stieņi (?)
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	1 B
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	koka balsti; koka dekors no dēļiem
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	dekora labotās daļas
detaljas		Brodīņi ar āžiem; koka teknes
apkārtnes elementi		Ventas krastā; granīta stabiņi

adrese
Pils 4A

kadastrs	62010220096001
reģistrators	J.Zviedrāns / Daiga Lēvalde
datums	25.09.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
Vietai arhitektoniski un telpiski ļoti piemērota būve, kas kļuvusi par vienu no pilsētu simbolizējošām ēkām. Perfekti iekļaujas Ventas krasta ainavā

zudumi
S margu aizpildījums

autentiskuma pakāpe	67%
apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 85%; dekors un detaļas – 40 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
savest kārtībā margas

primārās ricības
Jumta seguma remonts; tekņu remonts

piezīmes
logus neredz, aizsegti ar slēģiem; margu aizpildījums gandrīz viss jauns