

datējums	celtniecība	1906.-1927.g., "Šveices vasarnīcu" stils
	pārbūves	20.gs.2.p. ( gala siena ?)
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Statņu būve
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelis ; ķieģeļi
	sienas	koks, mūris
	zelmīgi	-
jumts	forma	Vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	izšuvoti ķieģeļi un akmens
	sienas	S dēļi, JA
	zelmīgi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	10, 4 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	8 KN
	aprīkojums	4 S (1.stāvā), 2.st. logiem neredz
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN (3J virslogi)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN
skursteņi	sākotnēji	1 pārmūrēts N
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1MAN
dekors	sākotnējs	profilēti spāru gali; dekorat.konsoles; K logailu apmales; starpdzega ar dekorat.siju galiem; dekorat. griezti statņi un atgāžņi; "spoguļi" zem logiem
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K durvju apmales, A lentveida rusti
detaljas		2 erkeri
apkārtnes elementi		parks

adrese
<b>Pils 5</b>

kadastrs	62010220090002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	27.11.07

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
kontekstā ar apkārtējo apbūvi; labi iekļaujas parka teritorijā

zudumi
spraišļojums erkera logiem

autentiskuma pakāpe	89%
apjoms - 95 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 50 %; apdare - 100%; dekors un detaļas – 100 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atbilstošu durvju un logu nomaiņa, piemērotu pakāpienu izveide; spraišļojuma atjaunošana erkera logiem

primārās ricības
-

piezīmes
iespējams, 20.gs.2.p. pārbūvēts ēkas izstieptās daļas 1. stāvs (?)