

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.2.p.- ieejas piebūve
stāvu skaits		1; (pagrabs ?)
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi, akmens
	sienas	guļšķautņi
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA
	sienas	guļšķautņi
	zeldmiņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	1 apzāģēts
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprīkojums	1S; 1V
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 (pārveidotas bij.iekšdurvis)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1MAN
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; K griezti aizsegdēlis
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K apmales
detaljas		1MET restes
apkārtnes elementi		parks

adrese
Pils 5

kadastrs	62010220090003
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
miniatura apjoma ēka, kas labi iekļaujasmparka teritorijā

zudumi
?

autentiskuma pakāpe	73%
apjoms - 80 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 90%; dekors un detaļas – 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
piebūves nojaukšana; neatbilstošo logu un slēģu nomaiņa

primārās rīcības
-

piezīmes
-