

datējums	celtniecība	1813.-1829.g.
	pārbūves	1839.-1870to g.sāk. (mūra piebūve); 19.gs.4.cet. (paplašina piebūvi); 20.gs.2.puse
stāvu skaits		1, vienā galā 2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		1/2 guļbūve, 1/2 – mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelis
	sienas	ķieģeļi, guļšķautņi
	zeldmiņi	pildrežģis; koks
jumts	forma	koka daļā – dislīpju; mūra daļā – divslīpju ar nošļauptu galu
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	VA, labots
	sienas	VA, JA; J dēļi (J piebūvē)
	zeldmiņi	S guļšķautņi un SA; JA (1958.), V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	13; 1 (vieta sekundāra)
	pēc 20.gs.v.	9 KN, 2 K pakešu
	aprikojums	13 V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 aploda ar virslogu
	pēc 20.gs.v.	4 KN
	aprikojums	1 V nosegvairogs un rokturis
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M (ar MET galu)
	pēc 20.gs.v.	2 MAN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	K apmales, palodzes; dēļu dzegas
	pēc 20.gs.v.	K apmales, palodzes
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Pils 8

kadastrs	62010220047001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	15.07.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvīdē
labi iekļaujas vidē; ēka neatrodas uz iedibinātās būvlandes; veido noslēgumu skatam no Dīķa ielas

zudumi
koka apmales logiem mūra daļā; slēģi

autentiskuma pakāpe	61%
apjoms - 95%; jumta forma –100 %; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 60%; dekors un detaļas – 20 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atbilstošu logu un durvju nomaiņa; atbilstošu skursteņu pārmūrēšana; logailu apmaļu atjaunošana; garāžas durvju likvidēšana

primārās ricības
jumta remonts; tekņu un noteku uzstādīšana; koka daļas konstrukciju un apmetuma remonts

piezīmes
V vērtnēm daļēji zuduši spraišļi; mūra daļas gala fasādē loga vietā izveidoti vārti; galvenajā fasādē mainīts ailojums un likvidētas durvis