

datē-jums	celtniecība	19.gs.3.cet.
	pārbūves	19.gs.3.cet.( piebūve); 20.gs.2.p. (pagalma piebūve)
stāvu skaits		1,5 ielas korp; 1 pag.korp.; izbūv.jumts
konstrukcija		guļbūve – ielas korp.; mūris – pagalama
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	Guļšķautņi - ielas korp.; ķieģeļi + akmens pagalma korp.
	zeldmiņi	koka – iela; ķieģ. – pag.; mezon. - koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	Mezonīns (iespējams vēsturisks)
	materiāls	V māla dakstiņi - pagalmis; J māla - iela
sienu apdare	pamati, cokols	VA labots
	sienas	guļšķautņi – iela; VA– pag.
	zeldmiņi	J dēļi – iela; VA – pag.
	mezonīni	J dēļi
logi	sākotnēji	3
	vēsturiski	3 (20.gs.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	5K; 9KN
	aprīkojums	3S; 3V
slēgi	sākotnēji	8
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	8 S
ārdurvis	sākotnējas	1 ( S virslogs)
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprīkojums	1S viras; 1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1MA; 1 granīts
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1M
	pēc 20.gs.v.	3MN
dekors	sākotnējs	dēļu dzegas; kokā griezti aizsegdēļi; ailu apdare; "spoguļi"
	vēsturisks	M palodzes; dēļu dzegas
	pēc 20.gs.v.	dēļu dzega
detaljas		V karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Policijas 10</b>

kadastrs	62010060049001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	3
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
Organiski iekļaujas vēsturiskajā vidē, veidojot ielas frontes apbūvi

zudumi
1 logs pagalmā; 2 slēgi

autentiskuma pakāpe	74%
apjoms - 80 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare – 80 %; dekors un detaļas - 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus un durvis; mezonīnam jāmaina esošais logs un apšuvums pret atbilstošu

primārās ricības
jāremontē piebūves fasāde pret Ventspils ielu

piezīmes
ēka šajā vietā jau redzama 1813.g. kartē; iespējams, pašreizējā ēkā saglabājušās konstrukcijas no šīs ēkas.