

datējums	celtniecība	20.gs.sāk., līdz 1913.g.
	pārbūves	20.gs.2.p. (piebūve)
stāvu skaits		1
konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi; J šiferis (piebūvei)
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	V dēji trinitī
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprīkojums	1S
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	1M – MET noseģ.
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	dēļu dzega, ķieģeļu palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Policijas 10a</b>

kadastrs	62010060049001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
Izcila saimniecības ēka pagalmā un vēsturiskā gruntsgabala apbūves piemērs. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi.

zudumi
?

autentiskuma pakāpe	91%
apjoms - 85 %; jumta forma - 90 %; būvgaldniecība - 100 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – NAV %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nojaukt 20.gs.2p. piebūvi

primārās ricības
salabot jumta segumu

piezīmes
ja nebūtu piebūve, būtu saglabājusies 100%; saimniecības ēka – bij. "vešūzis"