

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|
| datējums | celtniecība | 1839. - 1870to sāk. |
| | pārbūves | 20., 21.gs.mija |
| stāvu skaits | | 1,5 |
| konstrukcija | | mūris |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmens; ķieģeļi |
| | sienas | mūra |
| | zelmīņi | mūra; 2 mezonīni – mūra |
| jumts | forma | divslīpju |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | 2N; 5 jumta logi |
| | materiāls | J māla dakstiņi |
| sienu apdare | pamati, cokols | JA; gar Šķērsielu neapmesti |
| | sienas | JA |
| | zelmīņi | JA |
| | mezonīni | J dēļi; JA |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 34K |
| | aprīkojums | - |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 13K |
| | aprīkojums | - |
| ārdurvis | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 2K (2J virslogi); 1KN |
| | aprīkojums | - |
| kāpnes | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 1B |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 2MA |
| dekors | sākotnējs | - |
| | vēsturisks | - |
| | pēc 20.gs.v. | M dzega, M palodzes |
| detaljas | | J balkons pag. fas. |
| apkārtnes elementi | | - |

| |
|---------------------|
| adrese |
| Policijas 11 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 62010060069001 |
| reģistrators | Zanda Bikše / Daiga Lēvalde |
| datums | 28.04.09 |

| | |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 3 |
| tehniskais novērtējums | 1 |

| |
|---|
| novērtējums pilsētvidē |
| Organiski iekļaujas vēsturiskajā apbūvē. No visiem skatu punktiem uztverama kā ielas frontes apbūves daļa. Arhitektoniski nav akcentēts stūra novietojums |

| |
|--|
| zudumi |
| 3 nelielas piebūves pag. fas.; Policijas ielas korpusam izmainīts dzegas un jumta kores augstums; zudušas vēsturiskās teknes ar dekoru |

| | |
|--|-----|
| autentiskuma pakāpe | 45% |
| apjoms - 90 %; jumta forma - 90 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare – 0 %; dekors un detaļas - NAV % | |

| |
|---|
| ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai |
| Likvidēt jumta logus; samazināt apjomos jumta izbūves; nomainīt logu seglīstes; nojaukt vai pārveidot neatbilstošo balkonu; durvīm izgatavot atbilstošus virslogus – pēc V fotogrāfijām |

| |
|------------------|
| primārās ricības |
| - |

| |
|--|
| piezīmes |
| Gandrīz pilnībā uzbūvēta no jauna, sākotnējās tikai 2 ārsienas |