

datējums	celtniecība	1870to g.sāk. – 1879.g.
	pārbūves	20.gs.2.p
stāvu skaits		1,5
konstrukcija		mūris; koks mezonīnam pret sētu un galvenās fasādes mezonīna sānos
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	2K; 1S mezonīns
	jaunas izbūves	1 mezonīs
	materiāls	V dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA
	sienas	SA
	zemiņi	SA
	mezonīni	SA; J dēļi
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	23KN; 2K
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN (virslogs)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1M; 1M – MET gals; 2M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	M dzegas, palodzes; dēļu dzega mezonīna sānos
	vēsturisks	koka dzegas dekors un dēļu dzegas V jumta izbūvēm; kokā griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	Kokā griezti aizsegdēļi
detaljas		Vārtu viru kāši
apkārtnes elementi		-

adrese
Policijas 12

kadastrs	62010060050001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka. No visiem skatu punktiem iekļaujas ielas frontālajā apbūvē. Stūra novietojums arhitektoniski nav akcentēts. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi

zudumi
galvenās ieejas durvju aila un V kāpnes Policijas ielas fasādē; slēgi Ventspils ielas fasādē; vairāki aizmūrēti logi; vārti Ventspils ielas pusē

autentiskuma pakāpe	74%
apjoms - 80 %; jumta forma – 80 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus un durvis; atjaunot dakstiņu segumu trūkstošajās vietās

primārās ricības
-

piezīmes
-