

datējums	celtniecība	20.gs.b.,21.gs.s.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; pagalmā paaugstināts ar drempeli
konstrukcija		mūris; koks – drempelis
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju asimetrisks
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA; J dēļi
	zeldmiņi	J dēļi trinītī
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6KN
	aprīkojums	-
slēdži	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2K; 1KN; 2K vairogi;
	aprīkojums	2 V viras
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	dekoratīvs dēļu apšuvums; profilētas koka apmales
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Policijas 13

kadastrs	62010060048002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
Apmierinoši iekļaujas apkārtējā apbūvē. Ielas frontes apbūves daļa. Uzkrītoša būvgaldniecības izstrādājumu neatbilstība vēsturiskajai apbūvei.

zudumi
zudusi koka ēka

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
apjoms - %; jumta forma - %;	
būvgaldniecība - %; apdare - %;	
dekors un detaļas - %	
jaunbūve	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu nomaiņa

primārās ricības
-

piezīmes
-