

datējums	celtniecība	18.gs.2.p.? ( 1.stāvs)
	pārbūves	1861. – 1870tie - esošais ielas apjoms, piebūve uzcelta nedaudz vēlāk, ar min. starpību
stāvu skaits		2
konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris; piebūvei akmens
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	četrslīpju; piebūvei divslīpju
	vēst. izbūves	
	jaunas izbūves	2
	materiāls	J cementa brūni dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA labots
	sienas	VA labots
	zeldmiņi	VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	31
	pēc 20.gs.v.	9KN
	aprīkojums	26V; 1 kompl.+3 stūreņi (18.gs.pēd.cet.)
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	6 (1861. – 1870to g.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	6 V
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 (J virslogs)
	pēc 20.gs.v.	3KN (1virslogs); 2K (2virslogi)
	aprīkojums	2V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 akmens
	pēc 20.gs.v.	2BN; 1K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4A
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	M starpdzega; M palodzes
	pēc 20.gs.v.	Dēļu dzega
detaljas		V marķīžu āķi
apkārtnes elementi		pagalmā bijis bruģis

adrese
<b>Policijas 4</b>

kadastrs	62010060068001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	23.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Organiski iekļaujas vēsturiskajā vidē, veidojot ielas frontes apbūvi

zudumi
1 pagraba logs; aizmūrēts 1 logs; 3 slēgi

autentiskuma pakāpe	89%
apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 70 %; apdare - 95 %; dekors un detaļas - 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus un durvis

primārās ricības
novadīt lietūsūdeņus nost no virspamatiem, novērst izsāļošanas

piezīmes
bijusi aprīņķa skola