

datējums	celtniecība	no 1839. – 1870to sāk.
	pārbūves	20.gs.2.p., arī piebūve
stāvu skaits		1
konstrukcija		galā gar ielu guļbūve; mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	guļbaļķi, ķieģeļi
	zeldmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	SA; ielas galā V dēļi
	zeldmiņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	8KN; 2K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2BN; 1KN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1M
	pēc 20.gs.v.	1MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzega; kokā griezts aizsegdēlis
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		-
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis

adrese
Policijas 6a

kadastrs	62010060080001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Organiski iekļaujas vēsturiskajā vidē, veidojot ielas frontes apbūvi. Kuldīgas vēsturiskajā centrā reti sastopams saimniecības ēkas izvietojums.

zudumi
slēgi – vismaz 2; sākotnējās saimnieciskās funkcijas zaudēšana; logu apmales; blīvs dēļu žogs ar vārtiem starp ēku Policijas 8

autentiskuma pakāpe	60%
apjoms - 80 %; jumta forma - 90 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 60 %; dekors un detaļas – 70 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
vēsturiski piemērotu logu un durvju izveide; apmetuma remonts; fasāžu krāsošana; neatbilstošā skursteņa pārmūrēšana un abu skursteņu apmešana

primārās ricības
jumta un dzegu remonts

piezīmes
Līdz 20.gs.v. bijusi saimniecības ēka - "vešūzis", atradusies Policijas ielas 8 gruntsgabalā