

datējums	celtniecība	1870to g.sāk. - 1879.g. (?)
	pārbūves	20.gs.2.p.
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
konstrukcija		koks
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	koks
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	betonējums veidņos
	sienas	J dēļi
	zeldmiņi	JN dēļi; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2KN; 6K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K (J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	N K griezts aizsegdēlis
detaljas		J dekoratīvas skārda notekas
apkārtnes elementi		-

adrese
Policijas 9

kadastrs	62010060020001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē	
Apmierinoši iekļaujas ielas frontes apbūvē skatā no Ventspils ielas. Ēkas mēroga dēļ tā nav uztverama kā laukuma norobežojums un perspektīves noslēgums skatā no Baznīcas ielas.	

zudumi	
sākotnējā funkcija ?	

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
apjoms - ? %; jumta forma - ? %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 10 %; dekors un detaļas – 0 % nav informācija par vēsturisko būvi	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
jāmaina fasāžu apšuvuma dēļi pret vēsturiski atbilstošiem, platākiem; neatbilstošo logu nomaīņa – forma, gabarīti	

primārās rīcības	
-	

piezīmes	
1829.g. kartē – koka palīgēka; 1870.g.sāk. kartē – koka ēka (citā izmērā)	