

datējums	celtniecība	1820. gadi (K saimniec. ēka līdz 1879.g.)
	pārbūves	20.gs.sāk. (pašreizējā izskatā); 20.gs.2.p. (piebūves)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		statņi ar guļšķautņi aizpildījumu; galvenās fasādes daļa mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	iegrimuši zemē
	sienas	koks, ķieģeļi
	zeldmiņi	-
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1V
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	-
	sienas	Dekoratīvi šuvoti ķieģeļi; VA; JA (piebūve); J dēļi
	zeldmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (20.gs.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	6 KN
	aprīkojums	1 V (20.gs.sāk.)
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1 V
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	1 V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN; 1BN panduss
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzega
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales, palodzes; kokā griezti aizsegdēļi; MA palodzes
detaljas		caurbrauktuve; 1 V MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		caurbrauktuvē bruģis

adrese
<b>Raiņa 4</b>

kadastrs	62010230004002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
ielas frontes apbūves ēka, kas labi iekļaujas apkārtējā vidē un ķieģeļu apbūves zonā

zudumi
vārti caurbrauktuvē

autentiskuma pakāpe	56%
Apjoms - 90%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -5 %; apdare -35 %; dekors un detaļas – 50%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
mainīt apšuvuma dēļus uz platākiem; atjaunot vārtus un ķieģeļu šuvojumu; nojaukt vai pārbūvēt mūra piebūvi

primārās ricības
labot notekas

piezīmes
bijusi saimniecības ēka; mainīts ailojums galvenajā fasādē; saglabājušās atsevišķas sākotnējās ēkas koka šķērssienas; 1 logu neredz; pagalma pusē jumta pārkare