

datējums	celtniecība	18. gs.b. (līdz 1797.g.)
	pārbūves	pēc 1886.-1913.g. (19.gs.b.) pārlikta, paaugstināta, mainīts jumts; 20.gs.sāk. - apmet; 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) lievenis
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koka
	zemiņi	koka
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V+J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	V+J A, vietām zudis
	sienas	VA, daļēji zudis
	zemiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	13
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	13 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 (19.gs.b.)
	pēc 20.gs.v.	3 K
	aprikojums	3 V (19.gs.b.); viru kāši, fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1(bij.iekšdurvis; V virslogs); 1(V virslogs)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	2 V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M
	pēc 20.gs.v.	1 M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzega; K logu un durvju apmales, palodzes
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis; K palodzes
detalās		20.gs.1.cet.lievenis (pēc 1913.g.); 1 V MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		J koka vārti, (nedaudz atšķiras no vēsturiskajiem)

adrese
<b>Raiņa 4A</b>

kadastrs	62010230004002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4/ 3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
ielas frontes apbūves ēka; telpiski un arhitektoniski ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
slēgi

autentiskuma pakāpe	87%
Apjoms - 100%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -85 %; apdare -70 %; dekors un detaļas – 80%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
slēgu atjaunošana

primārās ricības
avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes
uz guļšķautņiem marķējums; ēka pārlikta