

datējums	celtniecība	1640.g.
	pārbūves	Sakristejas
stāvu skaits		1 + tornis
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	mūris
	zelmīņi	mūris
jumts	forma	divslīpju ar poligonālu apsīdas galu
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi; J cementa dakstiņi; skārds
sienu apdare	pamati, cokols	VA, labots
	sienas	VA, labots
	zelmīņi	VA, labots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	17
	pēc 20.gs.v.	1
	aprīkojums	14 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 (žalūziju ?); 2 ar griezumu gaismai
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	?
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1; 1 (V virslogs, pārveidotas)
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	2 V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzegas; MA dzegas
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis
detaljas		4 pulksteņi tornī; 4 MET enkuri; Jēzus skulptūra tornī; V MET vēja rādītājs; MET krusti altārgalā un virs pulksteņu izbūvēm; sakristejas logos VMET restes
apkārtnes elementi		-

adrese
Raiņa 6A

kadastrs	62010230005001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.07.09

arhitektoniskā vērtība	2
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
kontekstā ar apkārtējo apbūvi; novietota kvartāla iekšienē, brīvēstāvoša

zudumi
skulptūra (?) apsīdā

autentiskuma pakāpe	92%
Apjoms - 100%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -90 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 90%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošu durvju nomaiņa

primārās ricības
betona apmales demontāža; hidroizolācijas ierīkošana pa ēkas perimetru

piezīmes
-