

datējums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	20.gs. 1.puse (pēc 1913.g.) - 2 piebūves
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi; piebūves 2.stāvs – koka
	zeldmiņi	ķieģeļi; koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V māla dakstiņi; izbūvēm -J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	SA, JA, daļēji zudis
	sienas	Ķieģeļi; piebūvēs VA, 2.st – J dēļi
	zeldmiņi	ķieģeļi, J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	14 KN, 2 K, 5 K (pakešu)
	aprīkojums	1S; 1V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 K (no citas ēkas)
	aprīkojums	viru kāši, fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	5 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	B kāpņu drupas
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B
skursteņi	sākotnēji	1 M (pārmūrēts)
	vēsturiski	2 M (ar MET galiem)
	pēc 20.gs.v.	1 MN (MET gals)
dekors	sākotnējs	Ķieģeļu dzega, palodzes, dekoratīvi izmūrēta atika, starpdzega; dēļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi; koka vējdēļi ar grieztu galu; koka logu apmales; dēļu dzega
detaljas		J koka kāpņu uzeja pagalmā
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Raiņa 8</b>

kadastrs	62010230048001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
stūra ēka ar arhitektoniski akcentētu novietojumu; ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē un ķieģeļu apbūves zonā

zudumi
slēgi; kalta metāla reste ieejas durvju virslogā galv.fasādē; mainīts šo durvju šķērša augstums; 1 logs (20.gs.2.p.)

autentiskuma pakāpe	66%
Apjoms - 90%; jumta forma – 75 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 75 %; dekors un detaļas – 85 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; J jumta izbūvju likvidācija; Turgus ielas fasādes sakārtošana

primārās ricības
pagalma piebūves un ēkas stūra sēšanās novēršana

piezīmes
mainīts Turgus ielas fasādes ailojums