

datējums	celtniecība	19.gs.4.cet. (esošais veidols)
	pārbūves	20.gs.2.p. - piebūve; 2006.g. (rekonstrukcija)
stāvu skaits		1, pret pagalma galu 2
Konstrukcija		2 sienas mūris; 2 – statņu ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelis
	sienas	koks, ķieģelis; piebūve koka
	zeldmiņi	ķieģelis, koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V, J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akm.,ķieģ.(dek.mūrēti); pagalmā VA(prakt.zudis)
	sienas	izšuvoti sark.ķieģelji; S dēļi; J dēļi (piebūvē)
	zeldmiņi	izšuvoti sark.ķieģelji; V dēļi; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	?
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 k; 4 K (mazi pakešu)
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	5
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	5 S
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprikojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 M
dekors	sākotnējs	dēļu dzega, labota
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi; K logu un durvju apmales
detaljas		JN jumtiņš virs pagalma durvīm
apkārtnes elementi		Iela ar vēsturisko bruģi

adrese
Rumbas 11

kadastrs	62010220050001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	27.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
stūra ēka bez novietojumu akcentējoša arhitektoniska akcenta; uztverama kā ielas frontes apbūves ēka; ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
V betona pakāpiens

autentiskuma pakāpe	79%
apjoms - 80 %; jumta forma – 80 %; būvgaldniecība - 65 %; apdare - 90%; dekors un detaļas – 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
likvidēt MET kronšteinu bij. elektrības pievadam

primārās ricības
-

piezīmes
5 logus neredz; 2 koka sienas, domājams, no vecākas saimniecības ēkas (noskaidrojams izpētē); domājams, bijušas vajējas kāpnes; durvju komplekts – viet. noz. mākslas piemineklis (19.gs.2.cet. ?)