

|                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| datējums           | celtniecība    | 1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)                                       |
|                    | pārbūves       | 20.gs.2.cet. (piebūve, apmet ēku);<br>20.gs.2.puse (esošā kāpņu piebūve) |
| stāvu skaits       |                | 1; izbūvēts jumts; pagrabs   |
| Konstrukcija       |                | mūris  |
| sienu materiāls    | pamati, cokols | akmens, ķieģelis   |
|                    | sienas         | ķieģeļi  |
|                    | zeldmiņi       | ķieģeļi  |
| jumts              | forma          | divslīpju  |
|                    | vēst. izbūves  | -  |
|                    | jaunas izbūves | 1; 1 N   |
|                    | materiāls      | V māla dakstiņi; J vijņotais šiferis (J piebūves)                        |
| sienu apdare       | pamati, cokols | VA, JA   |
|                    | sienas         | VA (20.gs.2.cet.); J dēļi (kāpņu piebūvē)                                |
|                    | zeldmiņi       | VA   |
|                    | mezonīni       | -  |
| logi               | sākotnēji      | 15; 2 aplodas  |
|                    | vēsturiski     | -  |
|                    | pēc 20.gs.v.   | 3 KN; 1K; 1 K (pakešu)   |
|                    | aprīkojums     | 17 (S+V)   |
| slēgi              | sākotnēji      | 6  |
|                    | vēsturiski     | 2  |
|                    | pēc 20.gs.v.   | -  |
|                    | aprīkojums     | 6S; 2V   |
| ārdurvis           | sākotnējas     | 1 (S virslogs); 1 (domājams, pārvietotas)                                |
|                    | vēsturiskas    | -  |
|                    | pēc 20.gs.v.   | 1 KN (J virslogs)  |
|                    | aprīkojums     | 1 S; 1 V   |
| kāpnes             | sākotnējas     | 1 akmens pakāpiens   |
|                    | vēsturiskas    | -  |
|                    | pēc 20.gs.v.   | 1 BN; 1 KN   |
| skursteņi          | sākotnēji      | 1 MA   |
|                    | vēsturiski     | 2 M (1 ar MET galu)  |
|                    | pēc 20.gs.v.   | -  |
| dekors             | sākotnējs      | M palodzes, starpdzegas, dzegas  |
|                    | vēsturisks     | K griezts aizsegdēlis; MA starpdzega, palodzes                           |
|                    | pēc 20.gs.v.   | -  |
| detaljas           |                | zvana mehānisms; MET karogkāta turētājs; 3 MET enkuri                    |
| apkārtnes elementi |                | -  |

|                  |
|------------------|
| adrese           |
| <b>Rumbas 13</b> |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs     | 62010220068001              |
| reģistrators | Zanda Bikše / Daiga Lēvalde |
| datums       | 27.05.09                    |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| arhitektoniskā vērtība   | 4/3 potenciāli |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 3              |
| tehniskais novērtējums   | 7              |

|  |
|--|
| novērtējums pilsētvidē   |
| ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā |

|   |
|---|
| zudumi  |
| aizmūrēts 1S un 1V logs; piebūvē V logailas vietā durvis; V kāpnes uz jumta stāvu |

|  |     |
|--|-----|
| autentiskuma pakāpe  | 88% |
| apjoms - 90%; jumta forma -95 %; būvgaldniecība - 80 %; apdare - 80%; dekors un detaļas - 95 % |     |

|   |
|---|
| ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai |
| jaunās kāpņu piebūves rekonstrukcija    |

|   |
|---|
| primārās ricības                                  |
| sienu konstruktīvo deformāciju novēršana piebūvei |

|   |
|---|
| piezīmes  |
| ielas fasāde ar ļoti augstu autentiskuma pakāpi, saglabāties sākotnējais tēls; durvju komplekts – vietējas nozīmes mākslas piemineklis (19.gs.2.cet.); 5 logi, domājams, pārvietoti no sākotnējām ailām |