

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| datējums | celtniecība | 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) |
| | pārbūves | 20.gs.2.pusē (funkcijas maiņa ?) |
| stāvu skaits | | 1 |
| Konstrukcija | | koks |
| sienu materiāls | pamati, cokols | ķieģeļi |
| | sienas | koks |
| | zeldmiņi | koks |
| jumts | forma | divslīpju |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | V māla dakstiņi |
| sienu apdare | pamati, cokols | ķieģeļi |
| | sienas | S dēļi; V dēļi |
| | zeldmiņi | S dēļi |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 2 KN |
| | aprīkojums | - |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | - |
| ārdurvis | sākotnējas | 1 (zeldmiņi) |
| | vēsturiskas | ? |
| | pēc 20.gs.v. | ? |
| | aprīkojums | 1S |
| kāpnes | sākotnējas | ? |
| | vēsturiskas | ? |
| | pēc 20.gs.v. | ? |
| skursteņi | sākotnēji | 1 M |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| dekors | sākotnējs | dēļu dzega |
| | vēsturisks | - |
| | pēc 20.gs.v. | K griezts aizsegdēlis; vējdēļi ar kokā grieztiem galiem; K apmales |
| detaljas | | zeldmiņi dekoratīvi gaismas "caurumi" |
| apkārtnes elementi | | ielā ar vēsturisko bruģi |

| |
|-----------------|
| adrese |
| Rumbas 4 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 62010220049001 |
| reģistrators | Zanda Bikše / Daiga Lēvalde |
| datums | 26.05.09 |

| | |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība | 5 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 4 |
| tehniskais novērtējums | 7 |

| |
|--|
| novērtējums pilsētvidē |
| vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga un informatīva ēka ; kontekstā ar apkārtējo apbūvi |

| |
|--------|
| zudumi |
| ? |

| | |
|---|-----|
| autentiskuma pakāpe | 70% |
| apjoms -90 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība – 10%; apdare - 75%; dekors un detaļas – 50 % | |

| |
|---|
| ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai |
| neatbilstošu logu nomaiņa |

| |
|---|
| primārās ricības |
| pamatu stiprināšana; konstruktīvo deformāciju novēršana |

| |
|---|
| piezīmes |
| neredz pagalma un vienu gala fasādi; ēkai saglabājies sākotnējais pamata apjoms pie ielas |