

datējums	celtniecība	20.,21.gs.mija (dzīvojamā ēka)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; pagrabs; izbūvēts jumts
Konstrukcija		statņu ar guļšķautņu aizpildījumu; mūris (1/2 siena)
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	gāzbetons
	zeldmiņi	koka ?
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1+ 1 (uz iekšu)
	materiāls	J cementa dakstiņi; skārds
sienu apdare	pamati, cokols	JA, fakturēts
	sienas	J guļšķautņi, JA (1/2 siena)
	zeldmiņi	J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN; 9 K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		-
apkārtnes elementi		Iela ar vēsturisko bruģi

adrese
Rumbas 4A

kadastrs	62010220028002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
sākotnēji būvēta kā pagalma ēka, kas ar galu pieslēdzas ielas būvīdē; telpiski un arhitektoniski labi iekļaujas apkārtnē

zudumi
sākotnējā funkcija; S apjomam bijis četrslīpju jumts (pēc vēst.foto)

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
Apjoms - %; jumta forma – %; būvgaldniecība -%; apdare - %; dekors un detaļas – %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
apmest skursteņus; likvidēt uz iekšu vērsto izbūvi vai aizstāt ar vienslīpes jumta izbūvi

primārās ricības
-

piezīmes
celta uz vecajiem pamatiem