

datējums	celtniecība	19.gs. beigas
	pārbūves	20.gs.3.cet. (piebūve un kāpņu telpas izbūve)
stāvu skaits		2; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi; betona bloki (piebūvē)
	sienas	ķieģeļi; silikātķieģeļi piebūvē
	zeldmiņi	ķieģeļi, silikātķieģeļi piebūvē
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA;VA; JA piebūvē
	sienas	SA; VA; JA piebūvē
	zeldmiņi	SA; VA; JA piebūvē
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	55 K; 3 K (pakešu); 4 PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	2 BN
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	13 M (5 ar MET galiem)
dekors	sākotnējs	MA profilētas palodzes, starpdzegas, dzegas
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	M palodzes, starpdzegas, dzegas; K griezti aizsegdēļi
detalās		J jumtiņi virs durvīm
apkārtnes elementi		bruģēta iela

adrese
Rumbas 6

kadastrs	62010220039001
reģistrators	J.Zviedrāns / Daiga Lēvalde
datums	27.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
kontekstā ar apkārtējo vidi; ēkas būvaprjoma pašreizējā konfigurācija daļēji piesaistīta būvīdē. Tā kā abpus ēkai tukši gruntsgabali, nav uztverama kā ielas frontes apbūves ēka

zudumi
galvenā fasādē (S apjomam bijušas 2 durvju ailas; pagraba logi; dažas aizbūvētas logailas; 2.st. logailu apmales; slēgi 1.st.; jumtiņi virs galvenās fasādes durvju ailām

autentiskuma pakāpe	68%
apjoms - 85%; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 85%; dekors un detaļas - 70 %	
vērtēta bez piebūves	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus un durvis

primārās ricības
-

piezīmes
daļā ēkas, iespējams, ir 1839.-1870to g.sāk. mūra konstrukcijas; ēkā veikts kapitālais remonts