

datējums	celtniecība	1813.-1829.g.
	pārbūves	20.gs.1.puse, pēc 1913.g. (piebūves)
stāvu skaits		1 uz paaugstināta cokola pagalma pusē
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi (piebūvē)
	sienas	akmens; dakstiņu lauskas, ķieģeļi
	zelmiņi	pildrežģis; koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi, laboti ar J viļņoto šiferi
sienu apdare	pamati, cokols	V A
	sienas	S +V+JA
	zelmiņi	S pildrežģis – V vai SA; V dēļi; J viļņ.šifers
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	?
	vēsturiski	3
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	2 V; 1 vira (18.gs.2.p.)
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 (19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4 V
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1; 1 ( V virslogs, 19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	2 V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzega; K griezts aizsegdēlis
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		zelmiņi krustveida atvērumi ventilācijai; MET karoga turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Rumbas 7</b>

kadastrs	62010220027001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	27.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā

zudumi
iespējams, pildrežģa zelminis pret ēku Rumbas 5

autentiskuma pakāpe	86%
apjoms - 95 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 60 %; apdare - 80%; dekors un detaļas – 95 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Demontēt viļņoto šiferi zelmiņi, aizstājot to ar vēsturiski atbilstošiem dēļiem

primārās ricības
notekas; jumta remonts

piezīmes
logus aiz slēģiem neredz; sekundāram logam pagalma piebūvē 18.gs.2.puses vira; ārdurvju nosegvairogs, iespējams, no sākotnējām durvīm; vārtiem vēsturiskas viras un kastes slēdzene