

datējums	celtniecība	1879.-1913.g.(20.gs.s.) saimn.+dzīv.ēka
	pārbūves	-
stāvu skaits		1,5 (ar drempeli); 2,5 pret Alekšupīti
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	Akmens, ķieģeļi
	sienas	koks
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakst. laboti ar J māla dakstiņiem
sienu apdare	pamati, cokols	SA, daļēji zudis
	sienas	S dēļi
	zeldmiņi	S dēļi, J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	8; 3 aplodas
	vēsturiski	2
	pēc 20.gs.v.	1 K
	aprīkojums	9S; 2 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1V
ārdurvis	sākotnējas	2; 4 (drempelī)
	vēsturiskas	1 (vieta sekundāra)
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	1V;6S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M ar MET galu
	pēc 20.gs.v.	1 MN
dekors	sākotnējs	griezti drempēja apšuvuma dēļi; durvju un logu koka apmales; dēļu dzega, K griezts aizsegdēlis; MA palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K durvju apmales, logu apmales
detaljas		-
apkārtnes elementi		Alekšupītes krastā

adrese
Skolas 2

kadastrs	62010060075002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka, būvēta Alekšupītes krastā; ideāli piemērota vēsturiskajai videi; veido Alekšupītes krasta apbūvi

zudumi
pagraba logu vērtnes; ēkai kādreiz pieslēdzies tiltiņš pāri Alekšupītei

autentiskuma pakāpe	88%
Apjoms - 100%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 80 %; apdare – 70 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
bijušajā saimniecības galā (pret Baznīcas 19) atjaunot sākotnējo ailojumu, ja tāds ir bijis (esošās aillas sekundāras, jāveic AMI); neatbilstošo logu, durvju nomaiņa

primārās ricības
avārijas stāvokļa novēršana; skursteņa labošana

piezīmes
3 logus neredz; 2009.gada jūlijā ugunsgrēks, koka daļa praktiski nodegusi