

datējums	celtniecība	1839. - 1870to g.sāk.
	pārbūves	Piebūve gar Skolas ielu – līdz 1870.g.sāk.; 1920.,30.g. - iespējams, mezonīna lodžijas daļa ?; 20.gs.2.p.
stāvu skaits		1,5; pret upi 2,5; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		koks; mūris (piebūve, Skolas un Kalna ielas fasādes)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koks, ķieģeļi
	zelmīņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem; piebūvei mansards ar pusšļaupt. galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	4; 7 jumta logi
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA, labots, daļēji zudis
	sienas	VA, labots ?
	zelmīņi	VA ?
	mezonīni	VA ?; zelmīņos J dēļi
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 K; 56 KN; 1 PL; 2 aplodas
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 K; 5 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 B; 1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5 M (vienam MET gals)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	MA palodzes
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdāji; K apmales
detaljas		2 J jumtiņi virs durvīm
apkārtnes elementi		Aleksūpīte; granīta stabiņi tiltiņā pār upi

adrese
<b>Skolas 3</b>

kadastrs	62010220064001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
ēka būvēta Aleksūpītes krastā; neveido ielas frontes apbūvi, vērsta pret gruntsgabalu; piemērota vēsturiskajai videi

zudumi
dekorat. siluētgriezuma koka detaļas pie mezonīna zelmīņa balstiem; zelminim virs lodžijas bijis vertikālu dēļu apšuvums; lodžijas margas – vertikālas lats; mainīts ailojums

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
Apjoms - %; jumta forma – %; būvgaldniecība - %; apdare – %; dekors un detaļas – %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
jumta logu likvidācija; J izbūvju likvidācija

primārās ricības
-

piezīmes
pagraba noejai ar J skārdu apsista lūka; pagalma pusē V lievenis; 1 logu neredz; domājams, ēka pagarināta un palielināta mezonīna izbūve; ēkas apjoma izmaiņu noskaidrošanai nepieciešama izpēte